



Vente, Location et Entretien de Machines sous vide

6, route de compiegne 60410 VERBERIE. France

Tél. 03 44 91 12 72 Fax. 03 44 91 18 97

Internet : <http://www.milord-sous-vide.com> E-mail : [contact@milord.fr](mailto:contact@milord.fr)

## MODE D'EMPLOI V30S- V40S1- V50S2

- 1°) Brancher l'appareil.
- 2°) Allumer ON/OFF.
- 3°) Le tableau digital s'allume affichant le temps de soudure en secondes.
- 4°) Attention : mettre toujours des produits de dimensions adéquates au sachet
- 5°) Utiliser seulement des sachets gaufrés.
- 6°) Régler la soudure sur 5-6 secondes en utilisant <<+>> ou <<->> .
- 7°) Placer le sachet gaufré à l'intérieur du couvercle (entre les joints).
- 8°) Abaisser le couvercle à l'aide de la poignée.
- 9°) Exercer une forte pression sur le couvercle afin que l'aiguille du manomètre commence à bouger.
- 10°) Une fois que l'aiguille du manomètre se stabilise, appuyer sur le bouton de soudure « SEAL »
- 11°) Attendre que la pompe s'arrête et que le couvercle se lève.

**Il est déconseillé d'aspirer des liquides et des produits chauds.**

---

MILORD SAS au capital de 100000 euros  
TVA intra-communautaire FR.35.412.046.534  
Siret 412 046 534 00050  
Code APE/NAF 4618Z