



Vente, Location et Entretien de Machines sous vide.
6 route de Compiègne 60410 Verberie
Tél: 03.44.91.12.72 Fax : 03.44.91.18.97
Internet: <http://www.milord-sous-vides> E-mail:
contact@milord.fr

Remplacez le ruban de téflon sur la barre de soudure.

Tirez sur le ruban de téflon qui se trouve au-dessus de de la barre de soudure.

Nettoyez la barre de soudure à l'aide du nettoyant colle des barres de soudure REF: 18-127 avec un chiffon exempt de poussière .

Appliquez un nouveau morceau de ruban de téflon de la même longueur sur la barre de soudure .

Fixez la bande de téflon sur la barre de soudure de manière uniforme et sans pli.

